

**MONTE O MÓVEL COMO NÓS O PRODUZIMOS:
COM CARINHO**
**ASSEMBLE THE FURNITURE AS WE PRODUCE
IT: WITH LOVE**
**MONTE EL MUEBLE COMO NOSOTROS LO
PRODUCIMOS: CON CARÍÑO**

Dicas de Conservação:


*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção.
*Evite exposição ao sol.

Maintenance Tips:

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion.
*Avoid direct sunlight.

Dicas para Conservación:



*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción.
*Evite la exposición directa al sol.




CARGA MÁXIMA SUPTADA
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO



20Kg




REF.: 27852




P1084

	Denominação / Description / Denominación	Qtde Qty Ctd	Dimensão Dimension Dimensión
P1084.1	Prateleira/Shelf/Repisa	02	868x169x15
P1084.2	Tampo/Top/Tapa	01	538x169x15
P1084.3	Lateral Metálica/Metallic Side/Lateral Metálico	02	900x650x15
P1084.4	Travessa Metálica c/2 furos/Metallic Platter with 2 holes/Travesaño Metálico con 2 agujeros	05	170x15x15
P1084.5	Travessa Metálica c/bucha e 2 furos/Metallic Platter with bushing and 2 holes/Travesaño Metálico con cojinete y 2 agujeros	01	170x15x15
P1084.6	Travessa Metálica c/4 furos/Metallic Platter with 4 holes/Travesaño Metálico con 4 agujeros	01	170x15x15


FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE MATERIALES

A		06
B	 4,5x45mm	28
C	 M4x25	02
D		02
E		01

ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.
STAGE OF PREPARATION OF THE PIECES.
FASE DE PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS.



1 Passo
Step
Paso



2 Passo
Step
Paso

