

MANUAL DE MONTAGEM


MSM 412

OBS: É indispensável o uso de cola em todas as cavilhas.


Movelbento

Rua Joana Guindani Tonelloj n° 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br


1ª ETAPA




2ª ETAPA



3ª ETAPA



4ª ETAPA



LISTA DE PEÇAS MSM 412

PEÇA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
LATERAL DIREITA	①	750 x 435 x 15	46916	01
TRAVESSA TRASEIRA	②	720 x 200 x 15	46921	01
DIVISÃO	③	750 x 435 x 15	46917	01
BASE	④	330 x 435 x 15	46918	01
LATERAL ESQUERDA	⑤	750 x 435 x 15	46915	01
TAMPO	⑥	1100 x 450 x 25	46922	01
COSTA GAVETA	⑦	275 x 100 x 15	46920	02
LATERAL GAVETA	⑧	380 x 100 x 15	46440	04
FUNDO GAVETA	⑨	380 x 300 x 3	46924	02
FRENTE GAVETA	⑩	347 x 162 x 15	46919	02
COSTA	⑪	740 x 350 x 3	46923	01

LISTA DE ACESSÓRIOS MSM 412

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
CAVILHA	Ⓐ		8 x 30	—	14
BISNAGA DE COLA	Ⓑ		12 g	—	01
CANTONEIRA METÁLICA	Ⓒ		22 x 22	—	07
SAPATA	Ⓓ		15 x 15	—	06
PUXADOR GECELE	Ⓔ		—	4123	02
CORREDIÇA (AO PAR)	Ⓕ		350 mm	158	02
PARAFUSO	Ⓖ		4,5 x 50	—	16
PARAFUSO	Ⓗ		4,0 x 25	—	02
PREGO	Ⓘ		10 x 10	—	55
PARAFUSO	Ⓙ		3,5 x 14	—	36