
# ESQUEMA DE MONTAGEM - ROUPEIRO BISCOITO 04 PT - CÓD. 2346 "IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."



PERMÓBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI CNPJ: 31781958/0001-90 Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020 Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br



#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, con forme a Lei 8.078/90 ( CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º 03 (três) meses de garantia para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loia de revenda autorizada.
- 2º Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 6ª Não estão cobertos por esta garantia ( ônus do consumidor ):
- a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas específicadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indútria de Móveis Eireli ou por um de seus revende dores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

#### PREENCHA OS DADOS A SEGUIR


Data da compra:/ Número da Nota Fiscal:	Número do lote
No caso de assitência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o pro- Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para	

Elaboração: Aj	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Carlos Perovano	assistencia@permobili.com.br	07/ 03/ 2024	20 / 06 / 2024	01	1/6

## **IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS**

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	corpoak	Xwowb>	ESP.	QTDE.
1	2902	PRATELEIRA	711	448	15	2
2	2903	TAMPO GAVETEIRO	711	448	15	2
3	2904	FUNDO GAVETA	669	381	2,5	4
4	2905	LATERAL DIREITA GAVETA	385	175	15	4
5	2906	LATERAL ESQUERDA GAVETA	385	175	15	4
6	2907	RODAPÉ FRENTE/TRASEIRO	1466	140	25	2
7	2908	RODAPÉ LATERAL	391	60	25	3
8	2909	PÉ CENTRAL	135	60	25	1
9	2910	PORTA	1496	360	15	4
10	2915	LATERAL DIREITA	2010	448	15	1

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	shohos	dw046>	ESP.	QTDE.
11	2916	LATERAL ESQUERDA	2010	448	15	1
12	2917	DIVISÃO	1639	448	15	1
13	2918	DIVISÃO MALEIRO	356	80	15	1
14	2919	FUNDO ROUPEIRO	2040	364	2,5	4
15	2920	TAMPO MALEIRO	1437	448	15	1
16	2921	TAMPO	1480	470	15	1
17	2922	BASE	1480	470	15	1
18	2923	TRASEIRO GAVETA	657	175	15	4
19	2924	FRENTE SUPERIOR GAVETA	723	250	15	2
20	2925	FRENTE INFERIOR GAVETA	723	250	15	2



# IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS

